


УТВЕРЖДАЮ
Начальник Управления социальной
защиты населения администрации
города Троицка

М.В. Брунцова
«14» сентября 2015 г.

**АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ
объекта социальной инфраструктуры
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ
№ 4.52**

г. Троицк
Челябинская область

«03» сентября 2015 г.

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития ребенка – детский сад № 31».
- 1.2. Адрес объекта: 457100, Челябинская область, г. Троицк, ул. имени М.М. Володарского, д. 41;
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание 2 этажа, 2545 кв.м.;
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 8608 кв.м.;
- 1.4. Год постройки здания 1984 г., последнего капитального ремонта - ;
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего: - 2016 г., капитального – не планируется;
- сведения об организации, расположенной на объекте:
- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование): Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития ребенка – детский сад № 31»; МБДОУ «ЦРР – детский сад № 31»;
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения): 457100, Челябинская область, г. Троицк, ул. имени М.М. Володарского, д. 41.

2. Характеристика деятельности организации на объекте

- 2.1 Сфера деятельности - образование;
- 2.2 Виды оказываемых услуг – дошкольное образование.

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта):
Автобус №1,5,13 остановка – «Пед.колледж»;

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту – нет;

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта: 400 м.;

3.2.2 время движения (пешком): 10 мин.;

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет);

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые, **регулируемые**, со звуковой сигнализацией, таймером, нет;

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; **нет**;

3.2.6 Перепады высоты на пути: **есть**, нет (ступени);

Их обустройство для инвалидов на коляске: (да, **нет**).

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	ДУ
	в том числе инвалиды:	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	Б
4	с нарушениями зрения	Б
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	ДУ

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**	Приложение	
			№ на плане	№ фото
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДУ	-	1
2	Вход (входы) в здание	ДУ	-	2
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДУ	71	3
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДУ	2,32, 33,44	4,5,6
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДУ	3	7
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДУ	-	8
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДУ	-	-

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ: ДУ.

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ № п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Текущий ремонт
2	Вход (входы) в здание	Текущий ремонт
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Текущий ремонт
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Текущий ремонт
5	Санитарно-гигиенические помещения	Текущий ремонт
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Текущий ремонт
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Текущий ремонт
8	Все зоны и участки	Текущий ремонт

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ: 2014-2016 годы,
в рамках исполнения муниципальной целевой программы Троицкого городского округа Челябинской области «Формирование доступной среды для инвалидов и маломобильных групп населения на территории города Троицка» на 2014-2016 годы.

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации: обеспечение доступности следующим категориям: К,О,Г,У.
Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности): _____

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

4.4.1. Согласование с Координационным Советом по делам инвалидов и маломобильных групп населения на территории города Троицка;

4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать) - да;

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации – да;

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта) – да;

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов: ВОИ, ВОГ, ВОС;

4.4.6. другое – нет.

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата) – нет.

4.5. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации: «Жить вместе».

(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

- | | |
|--|---------|
| 1. Территории, прилегающей к объекту | на 1 л. |
| 2. Входа (входов) в здание | на 1 л. |
| 3. Путей движения в здании | на 1 л. |
| 4. Зоны целевого назначения объекта | на 1 л. |
| 5. Санитарно-гигиенических помещений | на 1 л. |
| 6. Системы информации (и связи) на объекте | на 1 л. |

Результаты фотофиксации на объекте: на 6 л.

Поэтажные планы, паспорт БТИ: на 16 л.

Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту): -.

Руководитель

рабочей группы: Начальник УСЗН




(Должность)


(Подпись)

М.В. Брунцова




(Ф.И.О.)

Члены рабочей группы:

начальник отдела <u></u>	<u>Е.К. Дунаева</u>
ведущий специалист <u></u>	<u>Л.Н. Каримова</u>
ведущий специалист <u></u>	<u>Т.А. Ремезова</u>

В том числе:

- представители общественных организаций инвалидов:

председатель ВОИ <u></u>	<u>Л.П. Побединская</u>
председатель ВОГ <u></u>	<u>А.Т. Мурадова</u>
председатель ВОС <u></u>	<u>С.А. Еремеева</u>

- представитель организации расположенной на объекте:

(Должность)

(Подпись)

(Ф.И.О.)

Управленческое решение согласовано с Координационным Советом по делам инвалидов и маломобильных групп населения на территории города Троицка « 30 » 10 20 15 г. (протокол № 5).

I Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к зданию (участка)

МБДОУ «ЦРР – детский сад № 31»

457100, Челябинская область, г. Троицк, ул. Володарского, д. 41

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию	+	-	-	-	-	-	-
1.2	Путь (пути) движения на территории	+	-	1	Не соответствует нормам СНиП	все	Привести в соответствие с нормами СНиП	Текущий ремонт
1.3	Лестница (наружная)	-	-	-	-	-	-	-
1.4	Пандус (наружный)	-	-	-	-	-	-	-
1.5	Автостоянка и парковка	-	-	-	-	-	-	-
	ОБЩИЕ требования к зоне	-	-	-	-	-	-	-

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Территории, прилегающей к зданию	ДУ	-	1	Текущий ремонт

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: ДУ

Приложение 2
к Акту обследования ОСИ
к паспорту доступности ОСИ
№ 4.52
от «14» сентября 2015 г.

I Результаты обследования:
2. Входа (входов) в здание
МБДОУ «ЦРР – детский сад № 31»

457100, Челябинская область, г. Троицк, ул. Володарского, д. 41

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	+	-	2	Не соответствует нормам СНиП	все	Привести в соответствие с нормами СНиП	Текущий ремонт
2.2	Пандус (наружный)	-	-	-	-	-	создать	-
2.3	Входная площадка (перед дверью)	+	-	2	Не соответствует нормам СНиП	все	Привести в соответствие с нормами СНиП	Текущий ремонт
2.4	Дверь (входная)	+	-	2	-	-	-	-
2.5	Тамбур	+	-	-	-	-	-	-
	ОБЩИЕ требования к зоне	-	-	-	-	-	-	-

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Вход в здание	ДУ	-	2	Текущий ремонт

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: ДУ

I Результаты обследования:

3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)

МБДОУ «ЦРР – детский сад № 31»

457100, Челябинская область, г. Троицк, ул. Володарского, д. 41

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
3.1	Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)	+	-	3	Не соответствует нормам СНиП	все	Привести в соответствие с нормами СНиП	Текущий ремонт
3.2	Лестница (внутри здания)	+	71	3	Не соответствует нормам СНиП	все	Привести в соответствие с нормами СНиП	Текущий ремонт
3.3	Пандус (внутри здания)	-	-	-	-	-	-	-
3.4	Лифт пассажирский (или подъемник)	-	-	-	-	-	-	-
3.5	Дверь	-	-	-	-	-	-	-
3.6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	+	-	-	-	-	-	-
	ОБЩИЕ требования к зоне	-	-	-	-	-	-	-

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Пути движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДУ	71	3	Текущий ремонт

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

** указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: ДУ

I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант I – зона обслуживания инвалидов

МБДОУ «ЦРР – детский сад № 31»

457100, Челябинская область, г. Троицк, ул. Володарского, д. 41

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
4.1	Кабинетная форма обслуживания	+	2	6	Не соответствует нормам СНиП	все	Привести в соответствие с нормами СНиП	Текущий ремонт
4.2	Зальная форма обслуживания	+	44	5	Не соответствует нормам СНиП	все	Привести в соответствие с нормами СНиП	Текущий ремонт
4.3	Прилавочная форма обслуживания	-	-	-	-	-	-	-
4.4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	-	-	-	-	-	-	-
4.5	Кабина индивидуального обслуживания	+	32, 33	4, 5	Не соответствует нормам СНиП	все	Привести в соответствие с нормами СНиП	Текущий ремонт
	ОБЩИЕ требования к зоне	-	-	-	-	-	-	-

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Кабина индивидуального обслуживания	ДУ	32,33	4,5	Текущий ремонт
Кабинетная форма обслуживания	ДУ	2	6	Текущий ремонт
Зальная форма обслуживания	ДУ	44	5	Текущий ремонт

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: ДУ

I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант II – места приложения труда

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
Место приложения труда	-	-	-	-	-	-	-

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
-	-	-	-	-

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно
**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: _____ - _____

I Результаты обследования:

**4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)
Вариант III – жилые помещения**

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
Жилые помещения	-	-	-	-	-	-	-

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
-	-	-	-	-

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно
 **указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: _____ - _____

I Результаты обследования:

5. Санитарно-гигиенических помещений

МБДОУ «ЦРР – детский сад № 31»

457100, Челябинская область, г. Троицк, ул. Володарского, д. 41

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
5.1	Туалетная комната	+	3	7	Не соответствует нормам СНиП	все	Привести в соответствие с нормами СНиП	Текущий ремонт
5.2	Душевая/ванная комната	-	-	-	-	-	-	-
5.3	Бытовая комната (гардеробная)	-	-	-	-	-	-	-
	ОБЩИЕ требования к зоне	-	-	-	-	-	-	-

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Санитарно – гигиеническое помещение	ДУ	3	7	Текущий ремонт

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: ДУ

I Результаты обследования:

6. Системы информации на объекте

МБДОУ «ЦРР – детский сад № 31»

457100, Челябинская область, г. Троицк, ул. Володарского, д. 41

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства	+	-	8	Не соответствует нормам СНиП	все	Привести в соответствие с нормами СНиП	Текущий ремонт
6.2	Акустические средства	-	-	-	-	-	-	-
6.3	Тактильные средства	-	-	-	-	-	-	-
	ОБЩИЕ требования к зоне	-	-	-	-	-	-	-

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Системы информации на объекте	ДУ	-	8	Текущий ремонт

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: ДУ